SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA _____

IL DIRIGENTE

_____

AUTENTICA

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE

_____

III° SETTORE UFFICIO TECNICO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE

DATA, _____

IL FUNZIONARIO

_____

Regione Siciliana

Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

II° Settore - Uffici Tecnici - 1° Servizio

Servizio Idrico Integrato, Gestione PARF, Risparmio Energetico, Manutenzione servizi a rete - Via della Rosa –

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 30 LUG. 2018

OGGETTO: Riattivazione dell'impianto semaforico a servizio tra l'incrocio tra via Partanna e via A. Diaz e sostituzione lanterne semaforiche veicolari eccessivamente degradate.

	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
3	SEGRETARIO GENERALE		
4	Dipendente incaricato		
5	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetrano.tp.it

Assunto Impegno n° _____ del _____

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante £. _____

Imp. Precedente £. _____

Imp. Attuale £. _____

Dispon. Residua £. _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Danilo La Rocca

PREMESSO che:
- L'impianto semaforico a servizio dell'incrocio tra la via Partanna e la via A. Diaz è in atto non funzionante per l'irreparabile guasto del regolatore semaforico del traffico veicolare e pedonale;
- L'eccessiva obsolescenza funzionale degli impianti semaforici di proprietà dell'Ente, sostanzialmente caratterizzati dalla presenza di lanterne veicolari e pedonali con sorgente a incandescenza, tal volta è causa di disservizi comportanti pericolo per la pubblica incolumità;
- In atto la maggior parte delle lanterne veicolari del tipo a incandescenza hanno terminato il loro ciclo di vita utile, pertanto, è assolutamente necessario procedere nella loro sostituzione;
- Date le esigue risorse finanziarie a disposizione dell'Ente è conveniente e ragionevole procedere, in ottica di assicurazione dei minimi standard quali-quantitativi di servizio, alla sostituzione di una lanterna, preferibilmente da porre in sommità al palo a pastorale, per garantire sempre il funzionamento in ogni corsia servita anche in caso di spegnimento di lampada a incandescenza;

CONSIDERATO che:
- si diviene necessario procedere nella redazione di un progetto che consenta di finalizzare un intervento atto al ripristino delle condizioni di esercizio dell'impianto semaforico posto all'incrocio con la via Partanna e la via A. Diaz , di sostituire le vecchie lanterne semaforiche con altrettante a led di nuova generazione e di garantire la giusta manutenzione per un ragionevole periodo di tempo;

VISTI:
- L'art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 che dispone che *"il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad alto dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale";*
- L'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni;
- Le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs 128 aprile 2016, n. 50, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- Il Regolamento Comunale vigente per la ripartizione del fondo per la progettazione e gestione interna di lavori pubblici e strumenti di pianificazione, approvato con Deliberazione di G.M. n. 171 del 28.04.2004 e modificato con Deliberazione di G.M. n. 82 del 28.02.2011;

ATTESA la necessità di provvedere ad individuare il R.U.P. relativo agli interventi per la *"Riattivazione dell'impianto semaforico a servizio tra l'incrocio tra via Partanna e via A. Diaz e sostituzione lanterne semaforiche veicolari eccessivamente degradate";*

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 1 del 23.06.2017 di incarico dirigenziale, ad interim, del 2° Settore – Uffici tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como e successiva proroga n. 26 del 29.06.2018;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

PROPONE

Per i motivi su espressi:

1. **ASSEGNARE,** al Dott. Vincenzo Caime, dipendente del II Settore – Uffici Tecnici, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativamente agli interventi per la *"Riattivazione dell'impianto semaforico a servizio tra l'incrocio tra via Partanna e via A. Diaz e sostituzione lanterne semaforiche veicolari eccessivamente degradate".*

2. **ASSEGNARE** al dipendente Dott. Vincenzo Caime, dipendente del II Settore – Uffici Tecnici, le funzioni di progettista e direttore dei lavori.

3. **ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Danilo La Rocca

Il Dirigente
del II Settore Servizi Tecnici

Vista/i:
- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Danilo La Rocca;
- La Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 17 del 20.04.2018, che attribuisce ad interim le funzioni dirigenziali del II Settore Servizi Tecnici;
- L'art. 40, lettera m) dello Statuo del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse che qui si intende integralmente riportata;

Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

DETERMINA

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
Dott. Andrea Antonino Di Como