

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

La presente copia è conforme al suo originale
Castelvetrano li _____

Il Responsabile del Procedimento

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetrano
Seimunte

II SETTORE

- UFFICIO TECNICO -

1° Servizio: Servizi Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi a Rete



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N 140 DEL 08 MAR. 2018

OGGETTO: Smontaggio impianto di captazione acqua potabile denominato Ingrasciotta 2. Liquidazione fattura n. 1 del 24.01.2018 della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s." da Campobello.

N° Ord	NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
2	SETTORE FINANZI		
5	ALBO PRETORIO Trasmesso via e-mail		messi@comune.castelvetrano.tp.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vincenzo Caimo

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante €. _____
Imp. Precedente €. _____
Imp. Attuale €. _____
Dispon. Residua €. _____
Il Responsabile

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(incaricato, ad interim, con D. C. S. n. 1 del 23/06/2017).

PREMESSO che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 565 del 16.10.2017 è stato affidato l'incarico per lo smontaggio impianto di captazione acqua potabile denominato "Ingrasciotta 2", al fine di rilevare le avarie al sistema elettromeccanico e quindi determinare la tipologia del lavoro necessario alla risoluzione delle criticità alla ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s.", con sede in Campobello di Mazara - via Rosario n. 20 - Partita IVA n. 02060740814, per l'importo complessivo di € 1.562,00, di cui € 1.420,00 per interventi ed € 142,00 per IVA al 10%;
- la spesa trova capienza nelle economie dell'impegno assunto con il Provvedimento Dirigenziale n. 369 del 23.05.2017 relativo ai "Lavori di manutenzione per la riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile denominato Ingrasciotta 2 sito in c/da Airone Staglio";

VISTI:

- il verbale del 07/10/2017 redatto tra l'amministratore unico della ditta e dal tecnico comunale Dott. V. Caime,
- la comunicazione della società S.M.I. Water s.r.l. da Palermo, società fornitrice del motore MAC860 - Caprari, trasmessa con nota assunta al protocollo generale del Comune n. 2120 del 18/01/2018;

CONSTATATO che i lavori sono stati regolarmente effettuati e hanno permesso di analizzare le unità tecnologiche facenti parte del sistema elettromeccanico e determinare le avarie;

VISTA la fattura n. 1 del 24.01.2018, della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s.", acquisita al protocollo generale del comune al n. 3531 del 26.01.2018, dell'importo complessivo di € 1.562,00, di cui € 1.420,00 per interventi ed € 142,00 per IVA al 10%, debitamente vistata, per la regolare esecuzione e per la congruità del prezzo applicato, dal Dott. Vincenzo Caime;

VISTI:

- il D.U.R.C. On Line "regolare" della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s." prot. n. INAH. 10723613 con scadenza validità 28/06/2018;
- il codice CIG n. ZB6202FBD2 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);
- la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia;
- il report estratto dall'elenco delle imprese iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani (whith list), dal quale risulta che la ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s." è iscritta dal 18/12/2017 (scadenza 17/12/2018);

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante della ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s., circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto alla ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s." per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

VISTE le previsioni di cui all'art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ove viene disposto che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l'imposta deve essere trattenuta per essere riservata allo Stato;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 23/06/2017 di incarico dirigenziale, ad interim, del III Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como e successiva proroga n. 21 del 29/12/2017;

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa:

1. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s.", con sede a Campobello di Mazara, via Rosario n. 20 - Partita IVA n. 02060740814, la spesa complessiva di € 1.562,00, di cui € 1.420,00 per interventi ed € 142,00 per IVA al 10%, a saldo della fattura n. 1 del 24.01.2018, per il servizio svolto per l'accertamento dell'avaria al sistema elettromeccanico a servizio dell'impianto di captazione acqua potabile denominato Ingrasciotta 2.
2. **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C s.a.s.", per complessivi € 1.562,00, di cui € 1.420,00 per interventi ed € 142,00 per IVA al 10%, da accreditare sul conto corrente bancario il cui IBAN è indicato in fattura.
3. **TRATTENERE** l'imposta di € 142,00 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
4. **DARE ATTO** che la spesa trova capienza nelle economie dell'impegno assunto con il Provvedimento Dirigenziale n. 369 del 23.05.2017 relativo ai "Lavori di manutenzione per la riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile denominato Ingrasciotta 2 sito in c/da Airone Staglio";
5. **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il Parere Favorevole.

IL DIRIGENTE
incaricato, ad interim, con D.C.S. n. 1 del 23/06/2017
Dott. Andrea Antonino Di Como

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003906570
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02060740814
- Codice fiscale: 02060740814
- Denominazione: Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Rosario, 20
- CAP: 91021
- Comune: Campobello di Mazara
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0924912013
- E-mail: geotecnica2002@libero.it


Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: Comune di Castelvetrano - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N.2
- CAP: 91022
- Comune: Castelvetrano
- Provincia: TP
- Nazione: IT



Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-01-24 (24 Gennaio 2018)
- Numero documento: FATTPA 1_18
- Importo totale documento: 1562.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice fornitore
 - Valore: CIG:ZB6202FBD2
- Descrizione bene/servizio: Smontaggio impianto di captazione acqua potabile denominato Ingrasciotta 2 per accertamento avaria.
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 1420.00000000
- Valore totale: 1420.00000000
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 1420.00
- Totale imposta: 142.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento




- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2018-01-24 (24 Gennaio 2018)
- Importo: 1420.00
- Istituto finanziario: 
- Codice IBAN: 
- Codice pagamento: 

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. del

Protocollo di settore n. del

Ricezione PEC



Città di Castelvetrano Selinunte

III° SETTORE
- UFFICIO TECNICO -
4° Servizio; Servizio idrico integrato.



LAVORI: Smontaggio impianto di captazione acqua potabile denominato Ingrasciot-
ta 2 per accertamento avaria.-

IMPRESA: Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s. da Campobello di
Mazara (TP).

CIG: ZB6202FBD2

VERBALE DI CONSTATAZIONE TIPOLOGIA AVARIA



PREMESSO che:

- con provvedimento dirigenziale n. 565 del 06.10.2017 la ditta in epigrafe è stata incaricata per l'esecuzione dei necessari interventi tecnici finalizzati allo smontaggio della colonna di emungimento dell'impianto di captazione denominato Ingrasciotta 2, utile per l'analisi delle avarie rilevate al sistema elettromeccanico in atto in stato di fermo;
- l'impianto di captazione suddetto era stato oggetto d'intervento da parte della stessa ditta nel luglio c.a. con la sostituzione dell'intera colonna degradata in upvc e dell'elettropompa Caprari Mac 860 + E8P65-8/9T;

CONSIDERATO nello specifico che gli interventi di cui alla determina 565/2017 sono necessari, oltre che per consentire la riattivazione dell'impianto, altresì, per verificare le cause dell'avaria determinatasi in data 25.09.2017 per cause imprecisate e determinarne eventuali responsabilità;

VISTO il punto 2) del disposto del superiore provvedimento il quale recita *"in caso di rilevamento, da parte della ditta costruttrice delle unità tecnologiche guaste (motore e pompa), di difetti di fabbrica o di anomalie nel montaggio del sistema, il compenso alla ditta non sarà riconosciuto"*;

L'Anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **SETTE** del mese di **OTTOBRE** (07.10.2017), alle ore 13.30 in Castelvetro presso la c.da Airone Staglio, ove è ubicato l'impianto di captazione Ingrasciotta 2, i sottoscritti Dott. Vincenzo Cairme, funzionario tecnico in servizio presso Il 3° Settore - Uffici Tecnici, Sig.ra Angela Maggio, amministratore unico della società in epigrafe e il Sig. Lombardo Antonino, direttore tecnico della ditta di cui trattasi, procedono congiuntamente nell'analisi dell'avaria al sistema elettromeccanico per determinare le cause del guasto.

Viene rilevato che l'esecuzione della giunzione derivata con il metodo della resina colata si presenta integra in ogni sua parte, pertanto, si può escludere un difetto di costruzione, da parte della ditta Geotecnica, del nodo elettrico che possa aver causato l'avaria al sistema.

Viene rilevato, a seguito dello scoppiamento della parte idraulica dal motore dell'elettropompa, che lo stesso motore presenta tutte e tre le fasi in corto circuito, pertanto, risulta non manutenibile;

Anche l'intera colonna in upvc e la linea di alimentazione in neoprene della sezione 1 x 50 mmq non presentano danni di sorta.

Alla luce delle verifiche effettuate si può asserire che tutte le unità tecnologiche costituenti l'impianto di emungimento denominato Ingrasciotta 2 sono state recentemente assemblate e poste nel perforo a perfetta regola d'arte (Vedi provvedimento incarico alla ditta Geotecnica n. 460 del 21.07.2017), pertanto, sono da escludersi nel procedimento responsabilità della ditta di cui trattasi in merito al guasto.

Per quanto attiene l'avaria al motore caprari Mac 860 nell'immediato non possono essere trovate le cause in quanto l'unità tecnologica di cui trattasi deve essere opportunamente smontata e analizzata dalla stessa ditta costruttrice.


Per quanto sopra evidenziato si concorda di procedere nella spedizione del motore ancora in garanzia alla Caprari di Modena, costituente la sede legale e operativa della società costruttrice, per procedere all'analisi e alla trasmissione di adeguato

report giustificativo evidenziante eventuali difetti di fabbrica all'unità tecnologica che possano permettere di avere riparata o sostituita la stessa.

Del che si è redatto il presente verbale, in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti.-


La Ditta

Geom. Angela Maggio



Il Direttore tecnico

Sig. Antonino Lombardo



Il Tecnico Comunale

Dott. Vincenzo Caimè



